

お客様各位

2025 年 12 月
ポップリベット・ファスナー株式会社

POP/AVDEL ブラインドリベット(カラー塗装品)、塗料メーカー変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

当社製品 POP/AVDEL ブラインドリベット(カラー塗装品)の一部製品において、弊社が採用していた塗料仕入先が廃業いたしました。

今後、該当するカラー塗装品につきましては、別の塗料メーカーより同一カラーを仕入れ、従来通り、対応させていただきます。

このたびの塗料メーカー切り替えに際しまして、リベットの機能、外観に影響はございません。

また、該当製品をご発注いただく際、発注方法の変更等ございません。

今後とも、ポップリベット・ファスナー株式会社は総合ファスニングシステムメーカーを目指し邁進し続けますので、何卒ご高承のうえ、倍旧のご愛顧を賜りますよう、宜しく願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象

POP/AVDEL ブラインドリベット(カラー塗装品)の一部(次ページ以降に対象製品リストを添付)。

※2021 年 1 月以降の弊社出荷実績があるものを取りまとめております。

2. 現行、及び変更後の塗料メーカー・塗料名(メーカー呼称)

ペイント	旧塗料		新塗料	
	メーカー	塗料名	メーカー	塗料名
TP-409M	ミリオンペイント	ミリウレタン	日垂ペイント	ミリウレタン 2
その他	ミリオンペイント	アクリルピック	関西ペイント	マジクロン

3. 変更日程

2026 年 6 月以降に出荷する POP/AVDEL ブラインドリベットより、順次変更予定です。

※在庫状況により、上記日程は目安の旨、ご理解をお願いいたします。

「塗料仕入先変更該当一覧(1/2)」

No.	8桁コード	品目名	No.	8桁コード	品目名
1	10031320	TAP-K-44-HR P-509-C	42	10211715	SD-42-BS P-T20
2	10031322	TAP-K-44-HR P-T113-C	43	10211719	SD-42-BS P-408
3	10032600	TAP-D-54-HR-LF P-409	44	10211720	SD-42-BS P-409
4	10032607	TAP-D54-HRLF P409M-0D	45	10211724	SD-42-BS P-T10
5	10032620	N2GBK-AD54HRLF-P409M	46	10211732	SD42BS P-N9 YW3K17009
6	10032721	BSBKD56LHRLF-PBK-M-00	47	10211735	SD42BS P-506 DG3K17009
7	10032722	AD-56L-HRLF3R P409M-00	48	10211780	SD-42-BS-LM P-T10
8	10032724	AD-56L-HRLF3R P409M	49	10211952	SD-43-BS P-408
9	10033025	TAPD62HRLF1RGJB P409MC	50	10211953	SD-43-BS P-409
10	10033438	TAP-D-64-HR-LF P-409M	51	10213556	SD-52-HR P-409C*
11	10033439	TAP-D-64-HR-LF P-409C	52	10213742	SD-53-BS P-409
12	10033443	TAP-D-64HRLF P-409M TK	53	10213984	SD-54-BS P-506
13	10033993	TAP-D-68HRLF P-409M	54	10214275	SD-56-BS P-T126
14	10052089	AD-42-ABS-LF P-409M-00	55	10214891	SD-62-BS P-T20
15	10056305	AD-64-ABS-LF P409M	56	10250006	SSD-42-SSHR P-415-C *
16	10091065	AD-42-BS-LF P-409M	57	10250007	SSD-42-SSHR P-T30-C *
17	10092401	AD-54-BS-LF P-409	58	10250012	SSD-42-SSHR P-409-C *
18	10102421	AD-54-TL TP-409M-C(NP)	59	10250014	SSD-42-SSHR P-408-C *
19	10102459	AD-54-TL TP-409M-C(NI)	60	10250033	SSD-43-SSHR P-409-C *
20	10102460	AD-54-TL TP-409M-C	61	10250042	SSD-44-SSHR P-409-C *
21	10102461	AD-54-TL-LF TP409M-C	62	10250111	SSD-52-SSHR P-T65C-OD*
22	10102462	AD-54-TL-LF TP409M	63	10250112	SSD-52-SSHR P-T65-C*
23	10102463	AD-54-TL-LF TP409M-MZ	64	10250141	SSD-54-SSHR P-409C-OD*
24	10102464	AD-54-TL-LF TP409M-MZ	65	10250142	SSD-54-SSHR P-409C(NI)
25	10102465	AD-54-TL-LF TP409M/	66	10251482	SSD-41-BS P-409
26	10102732	AD-56-TL TP409M-C	67	10251483	SSD-41-BS P-T126
27	10102750	AD-56-TL-LF TP409M(DNC	68	10251484	SSD-41-BS P-412
28	10102751	AD-56-TLLF TP409M(DNC/	69	10251485	SSD-41-BS P-503
29	10102752	AD-56-TL-LF TP409M	70	10251486	SSD-41-BS P-504
30	10103591	AD-66-TL TP409M-C	71	10251487	SSD-41-BS P-T90
31	10103801	AD-68-TL TP409M-C	72	10251495	SSD-41-BHM-33L P-409M
32	10106403	AD-64-TL-LF TP409M	73	10251496	SSD-41-BHM-33L P-T68
33	10106404	AD-64-TL-LF TP409M(NI)	74	10251512	SSD-41-BHM-52L P-409
34	10106406	AD-64-TL-LF TP409M SG	75	10251529	SSD-41-BS-TS P-409
35	10106410	AD-64-TL-LF TP409M-C	76	10251533	SSD-41-BS P-408
36	10106601	AD-66-TL-LF P-409M-C	77	10251538	SSD-41-BS-TS P-409-00
37	10106603	AD-66-TL-LF TP409M	78	10251801	SSD-42-BHM P-409
38	10106605	AD-66-TL-LF TP409M(NI)	79	10251824	SSD-42-BS P-095M
39	10106607	AD-66-TL-LF TP409M(GR)	80	10251825	SSD-42-BS P-046
40	10131520	TAP-D-667-HL-LF P-409	81	10251827	SSD-42-BS P-409
41	10211460	SD-41-BS P-408	82	10251828	SSD-42-BS P-409M

「塗料仕入先変更該当一覧(2/2)」

No.	8桁コード	品目名	No.	8桁コード	品目名
83	10251829	SSD-42-BS P-T68	124	10510931	AD-41 P-409M
84	10252123	SSD-43-BS P-409	125	10510938	AD-41 P-09
85	10252125	SSD-43-BS P-502	126	10510939	AD-41 P-T101
86	10252412	SSD-44-BS-TS P-409-00	127	10511075	AD-42 P-408
87	10253181	SSD-41-SSBS P-409M	128	10511077	AD-42 P-409
88	10253187	SSD-41-SSBS P-409	129	10511215	AD-43 P-409
89	10253455	SSK-42-SSBS P-409	130	10512271	AD-53 P-409
90	10253487	SSD-42-SSBS P-506	131	10513081	AD-62 P-408
91	10253488	SSD-42-SSBS P-408	132	10513402	AD-64 P-408
92	10253495	SSD-42-SSBS P-T69	133	10513712	AD-66 P-408
93	10253504	SSD-42-SSBS P-O108	134	10513932	AD-68 P-408
94	10253505	SSD-42-SSBS P-O118	135	10553211	SSD-63-SSH P-408
95	10253506	SSD-42-SSBS P-T19	136	14031008	01661-00410HA
96	10253507	SSD-42-SSBS P-T122	137	14031026	1661-0516-HC
97	10253508	SSD-42-SSBS P-030	138	14031061	01663-00512B5C
98	10253813	SSD-43-SSBS P-O104	139	14031066	01663-00512(WP)WHシロ
99	10253814	SSD-43-SSBS P-O25	140	14031067	1663-0512 P-T94-C
100	10254011	SSD-43-SSBS-LF P-409-C	141	14031068	1663-0512 P-506C
101	10254380	SSD-46-SSBS P-409 *	142	14031076	01663-00613HR
102	10255007	SSD-52-BS P-409	143	14031496	1692-0410-B5C
103	10255015	SSD-52-BS P-O66	144	14251005	BS1012195-KA
104	10255235	SSD-53-BS P-409	145	15031042	K1661-0512HC
105	10255507	SSD-54-BS P-415	146	19131047	01125-00514HR
106	10256437	SSD-52-SSBS P409M	147	19611029	K1801-0406EY
107	10256679	SSD-53-SSBS P-409M	148	19611156	01861-00406HR
108	10256688	SSD-53-SSBS P-409	149	19611166	01861-00408HR
109	10256701	SSD-53-SSBS P-T20	150	19611179	K1861-0412HR
110	10256710	SSD-53-SSBS P-060	151	19611184	K1861-0507HR
111	10256736	SSD-53-SSBS P-T123	152	19611188	K1861-0505WG
112	10256737	SSD-53-SSBS P-T69	153	19611189	01861-00505EM
113	10256933	SSD-54-SSBS P-060	154	19611191	1861-0609CC
114	10256941	SSD-54-SSBS P-408	155	19611195	01861-00607EM
115	10256942	SSD-54-SSBS P-409	156	19611196	01861-00607HR
116	10256967	SSD-54-SSBS P-T69	157	19611197	01861-00607WF
117	10257242	SSD-56-SSBS P-409	158	19611216	K1861-0615HR
118	10258684	SSD-62-SSBS P-409	159	19611287	01862-00607HR-S
119	10259401	SSD-610-SSBS P409-C	160	19611624	K1821-0404GK
120	10259600	SSD6144SSHR-430-PT55KP	161	19611814	1841-0507WG
121	10259866	SSD66MG-KA BS1012195KA	162	19611862	01841-00611CC
122	10259908	SSD-41-BS-TS P409 BODY	163	19612013	K1801-0406MSL
123	10510930	AD-41 P-409			